


③ 「スラッシュ雪崩」に注意!!

～ スラッシュ雪崩とは? ～

富士山周辺で発生する**スラッシュ雪崩**は、雪代(ゆきしろ)とも呼ばれ、大量の水を含んだ雪が流動する現象です。流下の途中で土砂を巻き込みながら土石流となり、また下流域への




スラッシュ雪崩のメカニズム

到達距離が非常に長くなることもあるため、古くから恐れられています。最近では、平成19年3月25日に富士宮口五合目や富士山スカイライン周辺でスラッシュ雪崩による被害が発生しています。

富士山では、いずれの方向にもスラッシュ雪崩の発生が確認されています。(右図参照)

富士山に積雪がある期間では、急激な気温の上昇やまとまった降雨により、スラッシュ雪崩の発生が予想されます。

スラッシュ雪崩が発生した場合、山林や道路に被害が発生する恐れがあるので、**これからのシーズンに富士山周辺へ行かれる方は十分御注意ください。**また、下流市街地まで影響が及ぶことはまれですが、溪流に近づかないなどの注意が必要です。



富士山周辺でのスラッシュ雪崩の発生状況

協力・資料提供:国土交通省富士砂防事務所